土壌中のダイオキシン類測定結果

単位：pg-TEQ/g

年度	No.1 測定結果
2013（H.25）	（表層） 21
2021（R. 3）	（表層） 23
2025（R. 7）	（表層） 18

年度	No.2 測定結果
2017（H.29）	（表層） 15

年度	No.3 測定結果
2013（H.25）	（表層） 14
2025（R. 7）	（表層） 36

年度	No.4 測定結果
2021（R. 3）	（表層） 8.8

年度	No.5 測定結果
1999（H.11）	（表層） 21

年度	No.6 測定結果
2017（H.29）	（表層） 27

年度	No.7 測定結果
2005（H.17）	（表層） 35

年度	No.8 測定結果
2009（H.21）	（表層） 49
2013（H.25）	（表層） 49
2017（H.29）	（表層） 70
2025（R. 7）	（表層） 78

年度	No.9 測定結果
1999（H.11）	（表層） 75

年度	No.10 測定結果
1999（H.11）	（表層） 100

年度	No.11 測定結果
2013（H.25）	（表層） 8.1
2017（H.29）	（表層） 7.7
2021（R. 3）	（表層） 6.9
2025（R. 7）	（表層） 7.7

年度	No.12 測定結果
2009（H.21）	（表層） 15
2021（R. 3）	（表層） 15

年度	No.13 測定結果
2017（H.29）	（表層） 16
2021（R. 3）	（表層） 19
2025（R. 7）	（表層） 13



※1 環境基準値：1,000pg-TEQ/g（土壌の除去を実施する値）

【各地点の状況】

・下記の地点は、建物の建設設置等により、測定を終了した地点となります。

◆1「No.7地点・No.9地点」は、地面の舗装や樹木の植樹がされました。

◆2「No.5地点」は、2010年（平成22年）4月に「ふれあい館」が建設されました。

◆3「No.10地点」は、2017年（平成29年）2月に「太陽光パネル」が建設されました。

◆4「No.2地点・No.4地点」は、2024年（令和6年）10月から開始された改修工事により「機械設備」や「駐車場」等が整備されました。